



# KARTA NADZORU AUTORSKIEGO nr 2/A/2019

Data nadzoru 18.12.2019 r.

Adres	ZGŁOBIEŃ 78, dz. nr 996/2, gm. Boguchwała		
Inwestycja	Sprawowanie nadzorów autorskich przy realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA XVI W. DWORU-SPICHLERZA W ZGŁOBNIU (powiat rzeszowski) na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych). ETAP IX		
1.	Inwestor	MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów	Podpisy:
2.	Wykonawca		
3.	Kierownik Budowy		
4.	Inspektor Nadzoru		
5.	Autorzy Nadzoru	arch. Marek Cempla współpraca: arch. Janusz Ćwiek	

Dotyczy:	Aktualizacja zabezpieczenia budowlanego i mechanicznego
----------	---

## TREŚĆ NADZORU:

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą wprowadzającego istotne zmiany względem wcześniejszych rozporządzeń w przedmiotowej sprawie, w tym, względem rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia, które stanowiło podstawę opracowania Projektu Budowlanego w grudniu 2007 r., na wniosek Inwestora, aktualizuje się zabezpieczenia budowlane i mechaniczne, które zostały zamontowane we wcześniejszych etapach inwestycji.

Zgodnie z § 1. ww. rozporządzenia, w zewnętrznych otworach okiennych na innych kondygnacjach niż parter i w piwnica należy stosować okna w klasie RC1 odporności na włamanie wg PN-EN 1627, z szybami P2A zgodnie z normą PN-EN 356. Okna w 4 lukarnach na poddaszu zostały zamontowane w poprzednich etapach realizacji zgodnie z PB z roku 2007r. W celu dostosowania do aktualnych wymagań, proponuje się wymianę szyb na szyby spełniające powyższe wymagania.

Ponad to, zgodnie z § 10. ww. rozporządzenia, modernizowane muzea, dla poprawy stanu zabezpieczenia pomieszczeń i zbiorów oraz automatycznego monitorowania gospodarki kluczami, należy wyposażać w:

- 1) system klucza centralnego,
- 2) mechaniczno-elektroniczny depozytor kluczowy.